



扫描二维码,关注官方微博

三菱电机放电加工机床国内技术服务中心

华东

上海：上海市长宁区虹桥路1386号三菱电机自动化中心（200336）
电话：021-23082820 传真：021-23082800

浙江：宁波市海曙区青林商业中心21码头H1幢328室
电话：0574-87631070 传真：0574-87631090

江苏：无锡市太湖西大道877号（金匮西路877号）
电话：0574-87631070 传真：0510-85121335

山东：青岛市城阳区春阳路167号521室
电话：18753218300

福建：厦门市湖里区乌石铺路82号2栋905室
电话：13828799334

西南

四川：成都市滨江东路9号8座香格里拉办公中心楼407.408（610021）
电话：028-84468030 传真：028-84468630

华南

广东：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场25层2512-2516室（518034）
电话：0755-23998272 传真：0755-82184776

东莞市长安镇锦厦路段振安大道聚和国际机械五金城C308室（523859）
电话：0769-85479675 传真：0769-85359682

华北

天津：天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室（300061）
电话：022-28131015 传真：022-28131017

东北

辽宁：大连市经济技术开发区东北区三街5号（116600）
电话：0411-87655351 传真：0411-87655952



上海：上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 邮编：200336 电话：(021) 2322 3030 传真：(021) 2322 3000
北京：北京市建国门内大街18号恒基中心办公楼第一座908室 邮编：100005 电话：(010) 6518 8830 传真：(010) 6518 8030
成都：成都市滨江东路9号B座成都香格里拉中心办公楼4层401A、407B&408单元 邮编：610021 电话：(028) 8446 8030 传真：(028) 8446 8630
深圳：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场25层2512-2516室 邮编：518034 电话：(0755) 2399 8272 传真：(0755) 8218 4776
大连：大连经济技术开发区东北三街5号 邮编：116600 电话：(0411) 8765 5951 传真：(0411) 8765 5952
天津：天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 邮编：300061 电话：(022) 2813 1015 传真：(022) 2813 1017
南京：南京市中山东路90号华泰大厦18楼S1座 邮编：210002 电话：(025) 8445 3228 传真：(025) 8445 3808
西安：西安市二环南路88号老三届·世纪星大厦24层DE室 邮编：710065 电话：(029) 8730 5236 传真：(029) 8730 5235
广州：广州市海珠区新港东路1068号中洲中心北塔1609室 邮编：510335 电话：(020) 8923 6730 传真：(020) 8923 6715
东莞：东莞市长安镇锦厦路段镇安大道聚和国际机械五金城C308室 邮编：523859 电话：(0769) 8547 9675 传真：(0769) 8535 9682
沈阳：沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2302室 邮编：110003 电话：(024) 2259 8830 传真：(024) 2259 8030
武汉：武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1座46层18号 邮编：430022 电话：(027) 8555 8043 传真：(027) 8555 7883

<http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/>



精于节能 尽心环保



线切割放电加工机床



Wire EDM Series



高精度高性能机
NA
Series



NA1200

机 型：NA1200
轴 行 程 (m m)：X:400 Y:300 Z:220
最大工件尺寸(mm)：810 × 700 × 215
最大工件重量(kg)：500
使用电极丝(mm)：0.05~0.3 (0.05、0.07:可选项)



NA2400

机 型：NA2400
轴 行 程 (m m)：X:600 Y:400 Z:305
最大工件尺寸(mm)：1050 × 820 × 305
最大工件重量(kg)：1500
使用电极丝(mm)：0.05~0.3 (0.05、0.07:可选项)

超高精度机
PA
Series



PA05S

机 型：PA05SM
轴 行 程 (m m)：X:220 Y:150 Z:150
最大工件尺寸(mm)：500 × 390 × 145
最大工件重量(kg)：100
使用电极丝(mm)：0.02~0.2 (0.15、0.2:可选项)



高品位超硬加工系统

PA20

机 型：PA20M
轴 行 程 (m m)：X:500 Y:350 Z:300
最大工件尺寸(mm)：1050 × 800 × 295
最大工件重量(kg)：1500
使用电极丝(mm)：0.05~0.3 (0.05:可选项)

高性能机
MV-R
Series



NEW

MV1200R

机 型：MV1200R
轴 行 程 (m m)：X:400 Y:300 Z:220
最大工件尺寸(mm)：810 × 700 × 215
最大工件重量(kg)：500
使用电极丝(mm)：0.05~0.3 (0.05、0.07:可选项)



NEW

MV2400R

机 型：MV2400R
轴 行 程 (m m)：X:600 Y:400 Z:310
最大工件尺寸(mm)：1050 × 820 × 305
最大工件重量(kg)：1500
使用电极丝(mm)：0.05~0.3 (0.05、0.07:可选项)

配有高速V500电源,适合大件加工

大型机
FA-V
Series



标准配置微细电源

FA30V
Advance

机 型：FA30V ADVANCE
轴 行 程 (m m)：X:750 Y:500 Z:410 (可增至420)
最大工件尺寸(mm)：1300 × 1000 × 405 (可增至605)
最大工件重量(kg)：3000
使用电极丝(mm)：0.2~0.3

油割机
MX600



MX600

机 型：MX600
轴 行 程 (m m)：X:300 Y:200 Z:180
最大工件尺寸(mm)：620 × 610 × 100
最大工件重量(kg)：300
使用电极丝(mm)：0.05~0.2

标准型机
MV-S
Series



NEW

MV1200S

机 型：MV1200S
轴 行 程 (m m)：X:400 Y:300 Z:220
最大工件尺寸(mm)：810 × 700 × 215
最大工件重量(kg)：500
使用电极丝(mm)：0.1~0.3



NEW

MV2400S

机 型：MV2400S
轴 行 程 (m m)：X:600 Y:400 Z:310
最大工件尺寸(mm)：1050 × 820 × 305
最大工件重量(kg)：1500
使用电极丝(mm)：0.1~0.3

超大型机
FA-V
Series



FA40V

机 型：FA40VM
轴 行 程 (m m)：X:1000 Y:800 Z:400
最大工件尺寸(mm)：1550 × 1300 × 395
最大工件重量(kg)：4000
使用电极丝(mm)：0.2~0.36 (0.36:AT不可)



FA50V

机 型：FA50VM
轴 行 程 (m m)：X:1300 Y:1000 Z:400
最大工件尺寸(mm)：2000 × 1600 × 395
最大工件重量(kg)：4000
使用电极丝(mm)：0.2~0.36 (0.36:AT不可)

适应一览

机种	电极丝(mm)										适用电源回路				
	0.02	0.03	0.05	0.07	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.36	标准电源回路	FS4	FS5	DFS	ASC
NA1200	-	-	[O]	[O]	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	[O]	-
NA2400	-	-	[O]	[O]	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	[O]	-
MV1200R	-	-	[O]	[O]	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	[O]	-
MV2400R	-	-	[O]	[O]	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	[O]	-
MV1200S	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	-	-
MV2400S	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	V电源+微细精加工回路(PF回路)	-	-	-	-

※1:[O]可选项 ※2:[◎]为 φ0.36 自动穿丝不可能 ※3:[●]为特殊选项 ※4:Advance V的“V”是指V-Package°

机种	电极丝(mm)										适用电源回路				
	0.02	0.03	0.05	0.07	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.36	标准电源回路	FS4	FS5	DFS	ASC
MX600	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	npv电源	-	-	-	○
FA30V ADVANCE	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	V500	-	-	-	-
FA40VM	-	-	-	-	-	-	○	○	○	[◎]	V500	-	-	-	-
FA50VM	-	-	-	-	-	-	○	○	○	[◎]	V500	-	-	-	-
PA05SM	○	○	○	○	○	[●]	[●]	-	-	-	AE3+FS回路	-	○	-	[O]
PA20M	-	-	[O]	○	○	○	○	○	○	-	AE3+微细精加工回路(PF回路)	-	-	[O]	[O]

※5: 有的可选项是不可后装,具体请向各代理销售人员咨询。